


金属表面からの放熱量(100~700℃, 周囲温度20℃)



注: 参考値です。目安としてご利用ください。