


金属表面からの放熱量(20~100℃, 周囲温度20℃)



注: 参考値です。目安としてご利用ください。